? L8583 - da verificare

gruppo

* rotolo da sostituire

SU NOTIMST MESSO IN AMBIENTE IN ASSALTA CONTROSOFFITTO

PALMARI ALLARME

L9530 ? ALLARME CAMERA NON ISOLATA ACUSTICAMENTE

L9527 SU NOTIMST CONTROSOFFITTO SOPRA NON ACUSTICAMENTE

L9563 Riv. in ambiente

L9558 " "

L8546 Riv. in Ambiente

L9524 RIV ~~NON CONTROSOFFITTO~~ IN AMBIENTE MA SU NOTIMST NON CONTROSOFFITTO

L9544 COME SOPRA

L9548 in controsoffitto

L9567 "

L9544 "

L9538 SU NOTIMST RISULTA NON CONTROSOFFITTO IN REALTA' IN AMBIENTE

BLOCCO E

COLLEGAMENTO AL BLOCCO "C"

NON PRESENTE NELLA STANZA MA PRESENTE SU NOTIMST L9510 ?

ANATOMIA PATOLOGICA

CENTRO PRELIEVI SEZIONE EMOTECA

UFFICIO TECNICO

APPROVVIGIONAMENTI

SALA RIUNIONI / CONFERENZE

POLIAMBULATORIO


POLIAMBUL.

Ospedale di Desio

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza

U.O. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
DESIO Via Mazzini, 1 - 20832
tel. 0362 - 383480 / fax 0362 - 383462





Il Direttore Generale

Il Direttore Sanitario

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Antonio Iosso
U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale
Desio (MB)via Mazzini,1-20832
Tel. 0362-383480 Fax 0362-383462

Il Disegnatore
Geom. Roberto Casiraghi
U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale
Desio (MB)via Mazzini,1-20832
Tel. 0362-383480 Fax 0362-383462

Il Progettista

L' Impresa

Oggetto della Tavola
Planimetria 1° Piano

Stato di fatto

file: 1°.dwg - Architettonico			tavola/piano
e-mail:			03/17
scala 1:200	data Gennaio 2017		
piano 1°	aggiornamento		
corpo " A-B-C-CC-D-E-F "	aggiornamento		