Commitente:

Sistema Socio Sanitario
Ospedale di Desio
Regione Lombardia
ASST Monza

via Pergolesi ,33
20900 Monza (MB)

Oggetto:

AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO
Via Mazzini, 20832 Desio (MB)



Direttore generale	Direttore sanitario	RUP- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Direttore generale dei lavori	Imprese aggiudicatarie
Dr. Mario Nicola Francesco Alparone	Dott.ssa Laura Radice	Dott. Ing. Sabrina Piatti		

Progetto Architettonico	Progetto Strutturale	Geologo	Progetto Impiantistico	Coor. Sic. in fase di Progettazione
Keller Associati S.r.l. Arch. Sergio Carangelo	Keller Associati S.r.l. Ing. Alberto Farioli	Keller Associati S.r.l. dott. Alessandro Ferrario	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini Ing. Maurizio Siciliano	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini

R.T.P.

KELLER ASSOCIATI s.r.l.
Via Inganni, n°84 - 20147 - Milano - Tel./fax 024151049
e_mail: milano@kellerassociati.it

Corbellini srl
Strada 8 n. 6 - Milano, San Felice Tel. 027533344 - fax 027532008
e_mail: info@corbellini.com

Rev	Data	Emesso	Redatto	Controllato	Approvato
0	27.11.19	Emesso per consegna progetto esecutivo	nasole	Farioli	Carangelo
1	23.12.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 10.12.19	nasole	Farioli	Carangelo

Progetto esecutivo | **Elaborati**

Commessa	Fase / Serie / n° elaborato	Revisione
281	4.E.20	1

Documentazione fotografica

Scala: -

Data: 23.12.19

File: 281_4.E.21 rev 1_23.12.19 - Documentazione fotografica

A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL TITOLARE

Foto 1: Corpo B – Locale 118



Foto 2: Corpo B - Corridoio principale



Foto 3: Corpo B - Corridoio di collegamento



Foto 4: Corpo B - Ex ufficio concorsi



Foto5: Corpo B - Serramenti e schermature



Foto 6: Corpo B - Ufficio 3



Foto 7: Corpo B - Archivio



Foto 8: Corpo E - Attesa parenti



Foto9: Corpo E - Camera calda



Foto 10: Corpo E - Deposito barelle



Foto 11: Corpo E - Ecografia



Foto 12: - O.B.I.



Foto13: Corpo E - Post triage codici verdi



Foto 14: Corpo E - Sala chirurgica



Foto 15: Corpo E - Sala medica 1



Foto 16: Corpo E - Sala medica 2



Foto17: Corpo E - Scala esterna



Corpo B - Rilievo impianti all'interno delle contropareti e dei controsoffitti















